

Kupa Marea

TEHNIČKI LIST





Kupa Marea



Kupa Marea Antik A



Kupa Marea Antik B

Napomena: Crijep Kupa Marea Antik dolazi u dvije nijanse, svjetlija i tamnija, te se u pakiranju nalazi nejednak broj svijetlih i tamnih komada. Kako biste postigli usklađenost nijansi potrebno je nasumično izabrati crijep iz više paleta te po vlastitoj viziji „prošarati“ krovnu površinu, kako biste Vašem krovu dali posebnu arhitektonsku vrijednost i jedinstvenost.

EN 1304

Rupa za čavao	da
Čavao za zakivanje (mm)	cca 4x50
Prosječna masa crijepa (kg)	3.7
Utrošak crijepa po m ² krova (kom)	cca 14
Opterećenje pokrova (kg/m ²)	cca 52
Opterećenje pokrova (kN/m ²)	cca 0.52
Pokrivne dimenzije (mm)	cca 350x200
Postavljanje prve letve-streha (mm)	cca 320
Preporučeni razmak letava (mm)	cca 350
Minimalni razmak letava (mm)	cca 335
Maksimalni razmak letava (mm)	cca 360
Preporučena pokrivna širina (mm)	cca 200
Utrošak letve (m ² /m ²)	cca 3.0
Utrošak kontraletve (m ² /m ²)	cca 1.4
Pakiranje - 4 reda (kom/paleti)	240
Crjepova u pakiranju (kom)	6
Dimenzije palete (mm)	cca 1150x940
Težina pakiranja (kg)	cca 910
Preporučeni nagib krova	30°
Minimalni nagib krova	cca 22°
Minimalni nagib krova (s potkonstrukcijom)	cca 17°



Sljemenno-grebeni
razdjelnik Glinex



Početna pločica za
žljebnjak Glinex



Glinex
žljebnjak



Završna kapa za
žljebnjak Glinex



Početak
grebena Glinex



Crijep
odzračnik



Podžlebna
pločica



Priključak za napu
kroz ventilaciju




Priključak za
antenu



Pijetao
vinkovački

PRAVILNO LETVANJE KROVA





POKRIVNE DIMENZIJE


Dužina: 350 mm
Širina: 200 mm

ŠABLONA ZA RAZMAK LETAVA

(Uvijek se rade dva ista komada)



preporučeni razmak letava (mm) L = 350
preporučeni razmak prve letve (mm) Lx = 320




nagib krova "α"	20°	30°	40°
položaj prve letve "s"	50 mm	40 mm	50 mm
položaj letve za žljebnjak "h"	135 mm	130 mm	115 mm

ODREĐIVANJE RAZMAKA LETAVA PO STANDARDU

- Uzeti 12 kom. crjepa koji su na gradilištu kao slučajni uzorak.
- Iste poredati, na ravnoj podlozi (beton ili daska), licem prema dolje.
- Izmjeriti razmak 10 crjepova u razvučenom stanju (L1), a potom razmak u zbijenom stanju (L2).

Razvučeno



$$L = \frac{L1 + L2}{20} \text{ (mm)}$$

Zbijeno

